

Vendelsö 2017-08-18

Tyresö kommun
Att. Thomas Lagerwall

135 81 Tyresö

Vattenståndet i Drevviken

Vattenståndet i Tyresåns sjösystem är f.n. extremt lågt p.g.a. en snöfattig vinter och en vår och sommar med ovanligt lite nederbörd. Det låga vattenståndet verkar gynna tillväxten av olika vattenväxter. Problemet med vattenväxter verkar nu vara värre än någonsin i södra delen av Drevviken och i Gudövik. Även i Gudöån har vattenväxter ökat markant.

Vattenståndet i sjöarna Drevviken och Långsjön regleras av Tyresö kommun med hjälp av dammluckor i Nyfors.

Vi vill gärna veta om detta skett på föreskrivet sätt och vad som kan göras för att få vattenståndet till mer normala nivåer?

Med vänliga hälsningar
Villaägarna, Haninge-Tyresökretsen


Ulf Nilson

Tutviksvägen 5
136 75 Vendelsö
08-776 21 14
ulf.n.nilson@telia.com

Vendelsö Fastighetsägareförening



Lennart Gran
Mårtensbergsvägen 15
136 68 Vendelsö
070- 340 39 31
lennart.gran@cybercom.com